KOMENTARZ:

Wieźba drewniana, malowana, w dobrym stanie.
Deskowanie pełne - częściowo malowane
Blacha miedziana - skorodowana, w złym stanie technicznym. Możliwość ewentualnego częściowego ponownego wykorzystania fragmentów blachy, np. na obróbki - zweryfikować w trakcie prowadzenia prac remontowych
Brak wentylacji dachu
Brak wentylacji strychu, za wyjątkiem otworów okiennych w wieży - sygnaturce



JEDNOSTKA PROJEKTOWA	KAŁUŻA ARCHITEKCI Ul. A. Augustynka - Wichury 1/72 30-010 Kraków tel. 605 47 44 17 j.kaluza.a1@gmail.com
INWESTOR	PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA PW. ŚW. MARII MAGDALENY I ŚW. STANISŁAWA BM W SZCZEPANOWIE
TEMAT	REMONT KOŚCIOŁA CMENTARNEGO PW ŚW. STANISŁAWA OBEJMUJĄCY: REMONT ELEWACJI, REMONT ZEWNĘTRZNEGO POSTUMENTU I ELEMENTÓW RZEŹBIARSKICH I DEKORACYJNYCH, PRZYWRÓCENIE I DODANIE SCHODÓW WEJŚCIOWYCH ZEWNĘTRZNYCH, REMONT DACHU Z UZUPEŁNIENIEM JEGO WARSTW I DODANIEM WENTYLACJI DACHU I STRYCHU, WYMIANĘ I UZUPEŁNIENIE OBRÓBEK BLACHARSKICH, RYNIEN I RUR SPUSTOWYCH, REMONT I UZUPEŁNIENIE ŚLUSARKI OKIENNEJ, INSTALACJĘ CZUJEK DYMOWYCH NA STRYCHU I OŚWIETLENIA ZEWNĘTRZNEGO
LOKALIZACJA	Szczepanów, ul. Lubomirskiego 2 (Cmentarz Parafialny), Gmina Brzesko dz. nr 913, obr. nr 8, Szczepanów
BRANŻA	ARCHITEKTURA
RYSUNEK	PRZEKRÓJ A-A
FAZA	INWENTARYZACJA

IMIĘ I NAZWISKO	FUNKCJA	UPRAWNIENIA	PODPISY
mgr inż. arch Jan Kałuża	PROJEKTANT	RP/Upr, 111/2011	
st. Julia Zezulińska	OPRACOWUJĄCA		
mgr inż. arch Piotr Kałuża	SPRAWDZAJĄCY	RP/Upr, 149/91	

SKALA	DATA	KOREKTA	NR RYSUNKU
1:50	2024.02.28		IN 05